






Passanti
strumentazione
GM III - GM IV (11)

Simboli di rugosità secondo ISO 1302	Tolleranze di forma e di posizione sec. ISO 2768/2	Quote di lavorazione senza indicazione di tolleranza secondo ISO 2768/1	Classi di tolleranza	☐
Symbols for roughness according to ISO 1302	Shape and position tolerances according to ISO 2768/2	Tolerances for non-limited dimensions for machining according to ISO 2768/1	Deviations grade	☐

DETTAGLIO B



NOTE :

- 1) PER PIEDINATURA STRUMENTAZIONE
VEDI DIS. 609RM12171 .
- 2) ANCORAGGIO STRUMENTAZIONE :
PUNTI DI SALDATURA SULLE APPOSITE
APPENDICI PREVISTE SUGLI STRUMENTI
O SU PIASTRINE SOTTILI IN INOX DA
SAGOMARE AL MONTAGGIO . ADOTTARE
SOLUZIONE ANALOGA PER L'ANCORAGGIO
DEI CAVI SEGNALE .
- 3) ITEM 12 DA MONTARE PER ULTIMO ,
DOPO CHE TUTTI GLI ALTRI STRUMENTI
SONO STATI ASSEMBLATI .

1	1	Bpol PF3.1/P			
1	1	Bpol PF3.1/Q			
3	1	Bpol PF3.1/R			
4	1	Bpol PF3.1/S			
5	1	Bpol PF3.1/T			
6	1	Bpol PF3.1/U			
7	1	Rogowski PF3.1			
8	1	Vloop PF3.1 large			
9	1	Vloop PF3.1 medium			
10	1	Vloop PF3.1 small			
11	1	ASM PASSANTI STRUMENTAZIONE	VEDI DIS. 609RM12171		
12	1	ASM SCHERMO PF.2	VEDI DIS. 699RM12169		
13	1	GM III - IV	VEDI DIS. 699RM12178		
N° ITEM	QUANTITA' quantity	DEFINIZIONE definition	RIFERIMENTO reference	MATERIALE material	MASSA [kg] mass [kg]

[illegible]